

 **PROBLEMA MÁQUINA SÍNCRONA:**


Un motor síncrono, de 1500 kW, 4600 V, 600 r.p.m. y 60 Hz, tiene una reactancia síncrona de 16 ohmios/fase y una resistencia de estator de 0.2 ohmios/fase. La f.e.m. con que está excitado vale 2400 V/fase y el momento de inercia del motor y de su carga vale 275 kg m². Se desea parar el motor cortocircuitando el estator (desconectando de red), manteniéndolo fija la corriente de excitación.

Se pide:

- 1) La potencia que se disipa en el estator a 600 r.p.m.
- 2) La potencia que se disipa a 150 r.p.m.
- 3) La energía cinética a 600 r.p.m.
- 4) La energía cinética cuando la velocidad ha bajado a 150 r.p.m.
- 5) El tiempo que transcurre, para que la velocidad caiga de 600 a 150 r.p.m.
- 6) ¿Qué hubiese pasado si hubiese parado el motor conectándolo a unas resistencias?
- 7) ¿Cuánto tiempo tardaría en detenerse totalmente?

Solución:

1) El motor acaba de desconectarse de red y está, por tanto, trabajando como un generador en cortocircuito.



La velocidad todavía es de 600 r.p.m. y la frecuencia vale aún 60 Hz. La impedancia por fase será

$$Z = \sqrt{R^2 + X_s^2} = \sqrt{0.2^2 + 16^2} = 16\Omega$$

y la corriente, por fase:

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{2400}{16} = 150A$$

La potencia disipada en las tres fases valdrá:

$$P_1 = 3RI^2 = 3 * 0.2 * 150^2 = 13.5kW$$

2) Como la corriente de excitación se mantiene, la f.e.m. inducida resulta proporcional a la velocidad y al caer ésta a 150 r.p.m. la nueva E será

$$E = K * n_2$$

$$E_1 = K * n_1$$

$$E = E_1 * \frac{n_2}{n_1} = 2400 \frac{150}{600} = 600V$$

También la frecuencia es ahora 4 veces menor, es decir, 15 Hz y, así mismo la reactancia síncrona que pasa a ser:

$$X_s = 16 \frac{150}{600} = 4\Omega$$

Tenemos por tanto

$$Z = \sqrt{R^2 + X_s^2} = \sqrt{0.2^2 + 4^2} = 4\Omega$$

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{600}{4} = 150A$$

La potencia disipada en las 3 fases también permanece la misma

$$P_2 = 3RI^2 = 3 * 0.2 * 150^2 = 13.5kW$$

3) La energía cinética a 600 r.p.m.

$$W_1 = \frac{1}{2} J\omega^2 = \frac{1}{2} 275 \left(600 \frac{2\pi}{60} \right)^2 = 542.8KJ$$

4) La energía cinética a 150 r.p.m.

$$W_2 = \frac{1}{2} J\omega^2 = \frac{1}{2} 275 \left(150 \frac{2\pi}{60} \right)^2 = 33.9KJ$$

5) La pérdida en energía cinética ha sido la diferencia entre los dos valores anteriores, es 508.9 kJ. Dicha energía se ha disipado en forma de calor en las resistencias del estator y la energía disipada en éstas es la potencia antes calculada por el tiempo transcurrido. La corriente se mantiene constante

$$P * t = 508.9 \text{ kJ}$$

$$13.5 \text{ kW} * t = 508.9 \text{ kJ}$$

$$t = \frac{508.9}{13.5} = 37.7 \text{ s}$$

6) El motor se habría detenido más rápidamente si se hubiera conectado el estator a resistencias externas.

7)

$$X_s = 16 \frac{0}{600} = 0 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_s^2} = \sqrt{0.2^2 + 0^2} = 0.2 \Omega$$

$$I = 0 \text{ A}$$

La energía cinética a 0 r.p.m.

$$W_2 = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} 275 \left(0 \frac{2\pi}{60} \right)^2 = 0 \text{ KJ}$$

El cambio de energía que se disipará en las resistencias es 542.8 kJ

$$P * t = 542.8 \text{ kJ}$$

$$13.5 \text{ kW} * t = 542.8 \text{ kJ}$$

$$t = \frac{542.8}{13.5} = 40.21 \text{ s}$$