

# 5.- Acotación.



Utilizar la norma UNE 1-039 -94 para acotar.

Principios basicos:

- Las piezas deben acotarse según su funcion, fabricacion o verificacion.
- Una cota debe aparecer en el dibujo en un solo lugar.
- Todas las cotas se expresan en la misma unidad dimensional

Autor:  
Jorge Martín Gutiérrez

